




PRODUKTDATENBLATT

1.74



# SCHÖNOX® PARKETT BASIC

## Lösemittelfreier Parkett-Dispersionsklebstoff

geeignet zum Verkleben von Parkett gemäß DIN 280 auf saugfähigen verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich.

### Produkteigenschaften

- für innen
- lösemittelfrei gemäß TRGS 610
- ergiebig
- auf Fußbodenheizung geeignet
- geruchsneutral
- gebrauchsfertig
- leicht verstreichbar
- hohe Klebkraftentwicklung

### Anwendungsbereiche

#### Zum Verkleben von:

- Mosaikparkett 8 mm - Würfelmuster
- Mosaikparkett 8 mm - paralleler Verband nur Holzart Eiche
- Hochkant-Lammellenparkett
- geeignetem zweischichtigem Fertigparkett bis 800 mm auf saugfähigen Untergründen im Innenbereich.

### Anforderungen an den Untergrund

- Ausreichende Festigkeit, Tragfähigkeit, Dauertrockenheit.
- Frei von haftmindernden Schichten wie z.B. Staub, Öl, Fett und losen Teilen.
- Es gelten die Anforderungen der DIN 18 356 „Parkettarbeiten“.
- Einwandfreie feste, ebene Klebeflächen mit funktionsgerecht angepasster Saugfähigkeit werden mittels SCHÖNOX PS-FLEX oder SCHÖNOX PS - Auftragsdicke mind. 2 mm - erreicht (siehe Anwendungssystematik).
- Bei Parkettarbeiten besondere Anforderungen an den Untergrund beachten: Festigkeitsklasse des Estrichs mind. ZE20/AE20 bzw. Härteklasse GE10/GE15; siehe auch BEB-Merkblatt Haftzugfestigkeiten von Fußböden (11/95).
- Nicht unterkellerte Räume müssen bauseitig normgerecht gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgedichtet sein.
- Parkettspezifische Untergrundanforderungen sind den technischen Produktinformationen der Parkethersteller zu entnehmen.
- Alte Klebstoffreste sind zu entfernen.
- Zementestriche sind anzuschleifen, zu saugen, mit SCHÖNOX VD (1:3) oder SCHÖNOX PG (1:11 in Gew.-Teilen) zu grundieren und ggf. zu spachteln.
- Calciumsulfatgebundene Estriche sind anzuschleifen, zu saugen, mit SCHÖNOX VD (1:1) oder SCHÖNOX PG (1:5 in Gew.-Teilen) zu grundieren (Trockenzeit mindestens 24 Stunden) und zu spachteln.
- Neue Gussasphaltestriche GE 10 und GE 15 sind mit SCHÖNOX PS zu spachteln. Bei alten Gussasphaltestrichen Sonderinformationen einholen.

- Holzpressspanplatten V100 dürfen nicht grundiert werden.
- Magnesitgebundene Untergründe mit mineralischen Zuschlägen sind mit SCHÖNOX EG zweilagig mit Absandung vorzustreichen und mit SCHÖNOX PS-FLEX oder SCHÖNOX PS zu spachteln.

### Technische Daten

• Basis	Kunstharzdispersion mit klebverstärkenden Zusätzen beige
• Farbe	beige
• Spez. Gewicht (Dichte)	1,6 kg/l
• Lagerungstemperatur	nicht unter +5 °C
• Verarbeitungsbedingungen	sollten Nutzungsbedingungen entsprechen
• Materialverbrauch	Zahnung TKB B3-B6-B10 700 - 1000 g/m <sup>2</sup>
• Ablüftezeit	keine
• Einlegezeit	ca. 10 min
• Trocknungszeit	mind. 24 Stunden
• Endfestigkeit	nach ca. 72 Stunden
• Weiterbearbeitung	nach 3 - 10 Tagen bei angepasstem Verhältnis der Holzfeuchte zur objektbedingten Luftfeuchte möglich.

Alle Angaben sind ca. Werte, unterliegen raumklimatischen Schwankungen und unterscheiden sich je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Zahnung.

### Verarbeitungsempfehlung

- SCHÖNOX PARKETT BASIC ist ein lösemittelfreier Parkett-Dispersionsklebstoff und wird vor Gebrauch aufgeführt.
- Parkett, das mit SCHÖNOX PARKETT BASIC verklebt wird, muss klimatisiert sein und bedarf einer Holzfeuchte von 8 - 12 % ermittelt nach DIN 52 183.
- SCHÖNOX PARKETT BASIC nur bei Temperaturen über +18 °C einsetzen. Ideal ist eine Verarbeitungstemperatur von +18 bis +22 °C und einer Untergrundtemperatur von +15 bis +20 °C.
- Den Klebstoff mit einer Zahnschachtel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Nur soviel Klebstoff auftragen, wie innerhalb von ca. 10 min mit Parkett belegt werden kann. Empfohlene Spachtelzahnungen: TKB B3-B6-B10.
- Das Parkett mit leichter Schiebebewegung unmittelbar in das Klebstoffbett einlegen, fest anklopfen und ggf. beschweren. Auf eine möglichst vollflächige Benetzung der Parketrückseite achten. Bei unzureichender Benetzung nächstgrößere Zahnung wählen.

SCHÖNOX GmbH • Postfach 11 40 • D-48713 Rosendahl • Tel. (02547) 910-0 • Fax 910-101 • E-mail: info@schoenox.de • http://www.schoenox.de

**SCHÖNOX® PARKETT BASIC**

- Der Wandabstand des zu verlegenden Parketts muss mindestens der Materialstärke entsprechen.
- Schleifen und Versiegeln erst nach dem vollkommenem Abbinden des Klebstoffes und Akklimatisierung des Parkett.

**Verpackung**

- 25,0 kg Kunststoffeimer

**Lagerung**

- SCHÖNOX PARKETT BASIC kühl, trocken und frostfrei lagern.
- Haltbarkeitsdauer 12 Monate.
- Angebrochene Gebinde sind sofort zu verschließen.
- Eventuelle Hautbildung entfernen und nicht unterrühren.

**Entsorgung**

- Gebinde spachtelrein entleeren und ordnungsgemäß entsorgen.

**GISCODE**

- D1 - Lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe/-vorstriche

**Hinweis**

- Werkzeug sofort mit entspannten Wasser reinigen.
- Frische Klebstoffflecken mit entspannten Wasser, ange-trocknete mechanisch entfernen.
- Die Verlegehinweise der Parkethersteller sind zu beach-ten. Im Zweifelsfall empfehlen wir eine Probeverklebung durchzuführen.
- Ölhaltige Holzarten nur mit SCHÖNOX MS-ELASTIC oder SCHÖNOX PARKETT ELASTIC verkleben.
- Das Merkblatt des BEB-Bundesverbandes Estrich und Belag e.V. vom Februar 2002 über "Beurteilen und Vor-bereiten von Untergründen", "Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (La-minat), Parkett und Holzpflaster" und "Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen" ist zu beachten.



Ein Unternehmen  
der Akzo Nobel



Das SCHÖNOX-Managementsystem ist nach  
ISO 9001 und 14001 von der DQS zertifiziert.

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und -Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluß auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe dieses Produktdatenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

SCHÖNOX GmbH • Postfach 11 40 • D-48713 Rosendahl • Tel. (02547) 910-0 • Fax 910-101 • E-mail: info@schoenox.de • <http://www.schoenox.de>

B.174-3-02/07